

Nr zlecenia: 132/16/10/2025/CHEMIROL

z dnia: 16.10.2025

Zleceniodawca:

PUH "CHEMIROL" SP. Z O.O.
PRZEMYSŁOWA 3
88-300 MOGILNO

Rzecznik:

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznik



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: TMBJP8NX3PY011915
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny: CMG62W7
Model pojazdu:	Octavia IV 1.0 TSI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert: 034-04411
Wersja:	Ambition	Rok produkcji: 2022

Wartość pojazdu brutto (zakup)

41 800 PLN

Wskazanie drogomierza	217191 km
Data pierwszej rejestracji	21.09.2022
Data ważności badania technicznego	28.08.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkowita	1850 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	30	Sygnalizacja otwartych drzwi
3	Bluetooth	31	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	32	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
5	Czujniki parkowania - tył z MANOEUVRE ASSIST	33	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
6	Funkcja SMART LINK	34	System DSR
7	Głośniki 8 szt.	35	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
8	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Hamulec postojowy elektromechaniczny	37	System Front Assist
10	Immobilizer	38	System kontroli ciśnienia w oponach
11	Kamera cofania	39	System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
12	Kierownica 2-ramienna	40	System pokolizyjny ACS
13	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	41	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
14	Komputer pokładowy	42	System Start/Stop
15	Kurtyny powietrzne boczne	43	System wspomagający hamowanie w zakrętach
16	Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności	44	System wspomagania ruszania pod górę
17	Miotelka w schowku drzwi kierowcy	45	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnym
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	46	Światła do jazdy dziennej
19	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem łuków LED
20	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	48	Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	49	Tarcze kół aluminiowe 17" "Rotare Aero"
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
23	Radio Skoda Auto Swing (wyświetlacz 8,25" ,USB-C)	51	Usługa Care Connect
24	Reflektory LED Basic	52	Wspomaganie układu kierowniczego
25	Relingi dachowe czarne	53	Wycieraczka szyby tylnej
26	Roleta do bagażnika	54	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
27	Schówek na okulary	55	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
28	Siatki mocujące bagaż 3 szt.		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica 3-ramienna pokryta skórą		
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
3	Podłokietniki centralne: przedni i tylny Podłokietnik centralny przedni Podłokietnik siedzeń tylnych		
4	System kontroli poślizgu ASR/MSR System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR System p/poślizgowy MSR		
5	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe dojazdowe 16"
2	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/55 R17 91V PREMIUM CONTACT TL FR	2,6
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/55 R17 91V PREMIUM CONTACT TL FR	3,3
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/55 R17 91V PREMIUM CONTACT TL FR	4,6
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/55 R17 91V PREMIUM CONTACT TL FR	3,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (41 mies.)		66 700 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 425 PLN po korekcie:	68 125 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 550 PLN po korekcie:	69 675 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 22 458 PLN po korekcie:	47 217 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 721 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 4 721 PLN po korektach:	42 496 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 690 PLN po korekcie:	41 806 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		41 800 PLN

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

41800 PLN

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 7816,26 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Próg	L	90-110	
5	Drzwi przednie	L	80-100	
6	Drzwi tylne	L	90-110	
7	Błotnik tylny	L	110-130	
8	Błotnik przedni	P	70-90	
9	Próg	P	100-130	
10	Drzwi przednie	P	80-100	
11	Drzwi tylne	P	80-100	
12	Błotnik tylny	P	90-110	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Ubytki materiału.	
2	Zderzak tylny		Zarysowany	Ubytki materiału	

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Check Engine |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.
Wyświetla się ikona: "check engine".

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie weryfikowano.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu