

Nr zlecenia: 31/30/05/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/05/30

Zleceniodawca:

PUH CHEMIROL SP.Z O.O
Przemysłowa 3
88-300 Mogilno

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YDBNFC12T73234
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	CMG21U4
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-04310
Wersja:	35+ L3H2 Control	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	198504 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/11/25		
Data ważności badania technicznego	2026/11/25		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg* / 1382 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Antena radiowa + DAB na dachu
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe
- 4 Fotel kierowcy z manualną regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia
- 5 Fotel pasażera podwójny
- 6 Immobilizer
- 7 Kolumna kierownicy regulowana
- 8 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 9 Komputer pokładowy
- 10 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 11 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 12 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 13 System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
- 14 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 15 Światła obrysowe
- 16 Tapicerka materiałowa "Darko Noir"
- 17 Tarcze kół stalowe 16"
- 18 Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 19 Wspomaganie układu kierowniczego
- 20 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 215/75 R16 116/114R SNOWPROOF C TL	2,9
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 215/75 R16 116/114R SNOWPROOF C TL	3,0
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 215/75 R16 116/114R SNOWPROOF C TL	3,1
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 215/75 R16 116/114R SNOWPROOF C TL	3,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Oględziny wykonał: Jacek Michalski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Próg	P	Wgnieciony		
3	Dach		Wgniecenia, zarysowania		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Odkształcenia, zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Błotnik tylny	L	110	
6	Drzwi tyłu nadwozia		110	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Drzwi tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
6	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
7	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Gaśnica	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

HISTORIA SERWISOWA

Kolejne strony są przeznaczone na podsumowanie przebiegu serwisu specjalistycznego. Podkreślone pola (data, przebieg, kolejny przegląd itd.) wypełnia, zgodnie z warunkami użytkowania, wybrany serwis specjalistyczny.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojazdzie. W razie odwołania pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszelkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Wykonywanie przeglądów okresowych jest wymagane w celu spełnienia warunków gwarancji umownych CITROËNA.

18.07.2021 17487
Data: 18.07.2021 km: 34587
Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

CITROËN
AUTO-DROBOT sp. z o.o. sp.k.
06-100 PUKTUSK, ul. Naselska 9
tel. +48 23 692 40 99, fax +48 23 692 83 08
NIP: 5681003283, REGON: 130231500

Następny przegląd do 30.09.2021 km lub do dnia 09.05.2021

18.07.2022 34587
Data: 18.07.2022 km: 34587
Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

CITROËN
AUTO-DROBOT sp. z o.o. sp.k.
06-100 PUKTUSK, ul. Naselska 9
tel. +48 23 692 40 99, fax +48 23 692 83 08
KRS: 0000785551
NIP: 5681003283, REGON: 130231500

Następny przegląd do 30.09.2022 km lub do dnia 18.07.2022

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Fot. nr 61



Fot. nr 62

CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH CITROËNA

Gwarancje umowne CITROËNA:
 W celu załatwienia gwarancji umownych CITROËNA niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i pobrany przez dealer odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (zobacz na to powinien być uzgodniony termin i przeglądów nieobowiązkowych gwarancji). W przypadku naprawy i przeglądów nieobowiązkowych gwarancji, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownych.
 Gwarancje umowne CITROËNA obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu klientowi (data początku gwarancji zapisana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych CITROËNA pojazdu oraz warunki ich obowiązywania znajdują się w formularzu zamówienia nowego pojazdu.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY
 Pojazd jest przegrywany i wydawany zgodnie z deklaracją przez markę **CITROËN**
AUTO NOMIA
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
 ul. Kłobów 26, 99-300 Kutno
 NIP: 775-00-02-85/
 REGON: 142241755
 KRS: 000142241755
 Poczta: 99-300 Kutno, ul. Kłobów 26, 99-300 Kutno

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU
 VIN: **VF7Y0BNFC12T73234**
 Data początku gwarancji: **25/11/21**
 Data końca gwarancji: **25/11/23**
 Model: **Impreza**
 Palenisko: **olej napędowy**
 Silnik: **2173 cm**
 Olej silnikowy: **aw30**
 Moc: **140** kW
 Nr rejestracyjny: **CMG-21U4**
 * W zależności od silnika

NOTATKI

Ważne informacje:
 Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pokładową.
 W razie braku tego dokumentu:
 - lokalny dealer lub jakkolwiek inny autoryzowany serwis CITROËNA może wydać dokument zastępczy lub:
 - można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa stronę osobistą* na stronie internetowej CITROËNA.
 * Dostępność jest uzależniona od kraju.
 Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub innych dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe.
 W razie sprzedaży pojazdu należy je przekazać wraz z właścicielem i wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu