

Nr zlecenia: 17/04/06/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/06/04

Zleceniodawca:

PUH "CHEMIROL" SP. Z O.O.
PRZEMYSŁOWA 3
88-300 MOGILNO

Rzeczoznawca:

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	TMBGK6NW8N3076645
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	CMG4648A
Model pojazdu:	Kamiq TSI MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	034-04369
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza		168288 km	
Data pierwszej rejestracji		2022/02/23	
Data ważności badania technicznego		2027/03/23	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		1756 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1498 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Niebieski 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu	26	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Czujniki parkowania - tył	27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Głośniki 8 szt.	29	Połączenie alarmowe
5	Hamulec antykolizyjny	30	Półka nad przestrzenią bagażową
6	Immobilizer	31	Reflektory LED Basic
7	Kamera cofania	32	Relingi dachowe czarne
8	Kieszenie w oparciach foteli przednich	33	Schówek na okulary
9	Klamki wewnętrzne chromowane	34	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	System Bluetooth
11	Klimatyzacja	36	System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
12	Koło zapasowe dojazdowe z tarczą stalową	37	System podpowiedzi momentu zmiany biegu
13	Krata wlotu powietrza z chromowaną obwódką	38	System Start/Stop
14	Kurtyny powietrzne boczne	39	System wspomagania ruszania pod górę HHC
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	41	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	42	Światła tylne LED Basic
18	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	43	Światło dodatkowe STOP
19	Ogranicznik prędkości	44	Tarcze kół aluminiowe 16" Castor opony 205/60
20	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	45	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
21	Oświetlenie do czytania (przód)	46	Wnętrze Ambition z tapicerką z szarymi przeszyciami
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej, elementy mocujące i przenośna latarka	47	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
23	Oświetlenie wnętrza z przodu i tyłu	48	Wycieraczka szyby tylnej
24	Parasol w drzwiach kierowcy	49	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
25	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 3 Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
Komputer pokładowy
Wyświetlacz Maxi-DOT
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
Oparcie siedzeń tylnych składane
Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 6 Radioodtwarzacz Swing
Wyświetlacz radia 6,5"
Radioodtwarzacz Swing
Złącze USB typu C 2szt
- 7 System Easy Light Assist
Czujnik zmierzchu

Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home

8 System ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM, XDS+

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

System p/poślizgowy MSR

Układ wspomagania nagłego hamowania HBA

System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM

System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+

System EDL

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1 Fotele przednie i dysze spryskiwaczy podgrzewane

Dysze spryskiwaczy podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

2 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa, lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie (dopłata)

Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa

Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	SAVA 205/60 R16 92H ESKIMO HP2 TL	4,6
Przednie prawe:	SAVA 205/60 R16 92H ESKIMO HP2 TL	3,9
Tylne lewe:	SAVA 205/60 R16 92H ESKIMO HP2 TL	5,6
Tylne prawe:	SAVA 205/60 R16 92H ESKIMO HP2 TL	4,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-290	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Próg	L	100-150	
5	Drzwi przednie	L	90-110	
6	Drzwi tylne	L	90-110	
7	Błotnik tylny	L	90-200	
8	Błotnik przedni	P	80-110	

9	Próg	P	90-100	
10	Drzwi przednie	P	80-100	
11	Drzwi tylne	P	80-120	
12	Łotnik tylny	P	90-110	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania. Ubytki materiału	
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Szyba tylna		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Ubytki materiału		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		
5	Nawiew powietrza tyłu kabiny		Połamany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Podwyższona |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87




Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111

RODZAJ POJAZDU SAMOCHÓD OSOBOWY	C.1.1 PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O. C.1.2 092949480 C.1.3 88-300 MOGILNO PRZEMYSŁOWA 3	 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny * PRIMIČIO DI CIRCOLAZIONE * DIVIENDICINO * REGISTRAČIA * REGISTRERING * SATTEST * ZELASSUNGSRINGUNG * FORGALMI ENGEDZET * ΕΡΛΕΓΕΤΙΚΟ ΤΑΥΤΕΣΤΡΑΦΙΣ * REGISTREERINGSUNNISTUS * CERTIFICAT D'IMMATRICULATION * IDENTIFICABEWS * REGISTRATION * CERTIFICATE * CERTIFICADO DE MATRICULA * REGISTRATION * AFUECIBIA * REGISTRAČIOS LIUDOMAS * REKISTERINTTODISTUS * ONSYETKENIEZ ENVOIENIE * CERTIFICAT TA REGISTRAČIJE * ASIAIRNACHOBONE * PROMETNO DOVOLJENIE * REGISTRERINGSGENVEIST * CARIA DI CIRCOLAZIONE * PROMETNA DOZVOLA * CERTIFICAT DE IMMATRICULARE * TESTAS CLASSE * REGISTRO * HIRAO STEPARH
PRZEZNACZENIE ---	C.2.1 PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O. C.2.2 092949480 C.2.3 88-300 MOGILNO PRZEMYSŁOWA 3	STAROSTA MOGILEŃSKI UL. NARUTOWICZA 1 88-300 MOGILNO
ROK PRODUKCJI 2022	C Fi 1756 kg F.2 1756 kg F.3 3006 kg	ORGAN WYDAJĄCY A CMG 4648A
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ ---	G 1232 kg J M1	D.1 SKODA D.2 NW -ABCDPCAX0 -NFM6FM62S0324B1STNK3C1A1A
NAJWYŻSZY DOP. CIŚNIEŃ 9,11 kN	K e8*2007/46*0349*14	D.3 KAMIQ 4648A
NR KAREY POJAZDU ---	L 2 O.1 1250 kg O.2 630 kg	E TMBGK6NW8N3076645
	P.1 1498,00 cm ³ P.2 110,00 kW	B 23.03.2022 12.05.2025 H ---
SERIA DR/BAV 2294301	S.1 5 S.2 ---	SERIA DR/BAV 2294301

Fot. nr 112

☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 23.08.2027 m.p. DATA 2025-05-08 PODPIS	☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	ADNOTACJE URZĘDOWE --(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6/AP-PCW 
☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	
☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), S.1, S.2 - liczba miejsc siedzących/śpiących, L2.63 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/znajdu pojazdów, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, Q.1, Q.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i dot. następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 113

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu