

Nr zlecenia: 14/04/06/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/06/04

**Zleceniodawca:**

PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O  
PRZEMYSŁOWA 3  
88-300 MOGILNO

**Rzeczoznawca:**

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                | Dane: [O] VI-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy               | VIN:              | T M B E R 6 N W 7 N 3 0 8 5 5 9 6 |
| Marka:                                              | SKODA                          | Nr rejestracyjny: | CMG4725A                          |
| Model pojazdu:                                      | Scala 1.0 TSI MR`19 E6d        | Nr Info-Ekspert:  | 034-04457                         |
| Wersja:                                             | Ambition                       | Rok produkcji:    | 2022                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 137120 km                      |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/04/27                     |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/04/27                     |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy           |                   |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1650 kg*                       |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 999 ccm / 81kW (110KM)         |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12               |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Niebieski 2-warstwowy typu uni |                   |                                   |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół             | 25   | System Care Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres komunikacji serwisow |
| 2    | Asystent pasa ruchu Lane Assist                       | 26   | System Easy Light Assist                                                                                                 |
| 3    | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                    | 27   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                                                            |
| 4    | Bluetooth                                             | 28   | System Front Assist                                                                                                      |
| 5    | Czujnik zmiernych                                     | 29   | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM                                                                   |
| 6    | Czujniki parkowania - tył                             | 30   | System p/poślizgowy MSR                                                                                                  |
| 7    | Głośniki 8 szt.                                       | 31   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                                                                              |
| 8    | Immobilizer                                           | 32   | System pokolizyjny ACS                                                                                                   |
| 9    | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                  | 33   | System Start/Stop                                                                                                        |
| 10   | Klimatyzacja manualna Climatic                        | 34   | System wspomaganie ruszania pod górę                                                                                     |
| 11   | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 35   | Szyba tylna ogrzewana                                                                                                    |
| 12   | Koło zapasowe dojazdowe z tarczą stalową              | 36   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                                                                   |
| 13   | Komputer pokładowy                                    | 37   | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                                                      |
| 14   | Kurtyny powietrzne boczne                             | 38   | Światła p/mgielne przednie                                                                                               |
| 15   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 39   | Światła tylne LED Basic                                                                                                  |
| 16   | Ogranicznik prędkości                                 | 40   | Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home                                                                               |
| 17   | Parasol w drzwiach kierowcy                           | 41   | Tarcze kół aluminiowe 16" "Alaris" opony 205/55                                                                          |
| 18   | Podłokietnik centralny przedni                        | 42   | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                                                                                               |
| 19   | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 43   | Układ wspomaganie nagłego hamowania HBA                                                                                  |
| 20   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 44   | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne                                                                      |
| 21   | Poduszki powietrzne boczne                            | 45   | Wycieraczka szyby tylnej                                                                                                 |
| 22   | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3             | 46   | Wyświetlacz Maxi-DOT                                                                                                     |
| 23   | Reflektory LED Basic                                  | 47   | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                                                        |
| 24   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                | 48   | Zderzaki w kolorze nadwozia                                                                                              |

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna
  - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
  - Kierownica wielofunkcyjna
  - Sterowanie radiem w kierownicy
  - Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
  - Kierownica 3-ramienna
  - Kierownica pokryta skórą
  - Sterowanie telefonem w kierownicy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Pakiet COMFORT (dopłata)
  - Klimatyzacja Climatronic
  - Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3
  - Funkcja SMART LINK
  - Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DĘBICA     | 205/55 | R16 | 91H | FRIGO HP2 TL | 5,2          |
| Przednie prawe: | DĘBICA     | 205/55 | R16 | 91H | FRIGO HP2 TL | 4,6          |
| Tylne lewe:     | DĘBICA     | 205/55 | R16 | 91H | FRIGO HP2 TL | 6,7          |
| Tylne prawe:    | DĘBICA     | 205/55 | R16 | 91H | FRIGO HP2 TL | 4,1          |


KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

| <div><div></div><div>NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne</div></div> |                       |       |                                                        |                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| L.p.                                                                                                                                                       | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis                           | Fot. nr |
| 1                                                                                                                                                          | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                |         |
| 2                                                                                                                                                          | Pokrywa przednia      |       | Wgnieciona                                             |                                |         |
| 3                                                                                                                                                          | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Zarysowania powłoki lakierowej |         |
| 4                                                                                                                                                          | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                |         |
| 5                                                                                                                                                          | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                |         |
| 6                                                                                                                                                          | Drzwi boczne tylne    | P     | Wgniecione                                             |                                |         |
| 7                                                                                                                                                          | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         | Wgniecenie                     |         |
| 8                                                                                                                                                          | Dach                  |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                |         |
| 9                                                                                                                                                          | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                |         |
| 10                                                                                                                                                         | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                |         |
| 11                                                                                                                                                         | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.)


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 190-280                           |      |
| 2    | Dach                          |       | 90-110                            |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90-240                            |      |
| 4    | Próg                          | L     | 80-100                            |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 90-110                            |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 90-110                            |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 80-130                            |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 100-120                           |      |
| 9    | Próg                          | P     | 150-190                           |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 160-210                           |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 80-170                            |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 150-430                           |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-130                            |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis                                                                            | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Wgniecenie                   |                                                                                 |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany                   | Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy blacharsko-lakierniczej. Niespasowany. |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |                                                                                 |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia               | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                       | P     | Zabrudzony                       |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zarysowane z ubytkami materiału  |      |         |
| 3    | Tunel środkowy                           |       | Zarysowanie z ubytkiem materiału |      |         |
| 4    | Kratki nawiewu tyłu kabiny               |       | Nie działają                     |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                      |          |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła    | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego     | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Nie weryfikowano.

**Zastrzeżenia ograniczające opinie.**

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8






Fot. nr 9




Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12






Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18






Fot. nr 19



Fot. nr 20






Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27




Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32






Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39




Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42






Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47




Fot. nr 48






Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52






Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55




Fot. nr 56






Fot. nr 57




Fot. nr 58






Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63




Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67




Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72






Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80






Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84






Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92






Fot. nr 93




Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97Fot. nr 98

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*