

Nr zlecenia: 18/04/06/2025/CHEMIROL

z dnia: 04.06.2025

Zleceniodawca:

PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O
PRZEMYSŁOWA 3
88-300 MOGILNO

Rzeczoznawca:

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	TMBJR7NU8N5043333
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	CMG4759A
Model pojazdu:	Karoq TSI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	034-04169
Wersja:	Ambition ACT DSG	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	172863 km		
Data pierwszej rejestracji	23.03.2022		
Data ważności badania technicznego	23.03.2027		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	1930 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Czujnik deszczu	31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Czujnik wilgoci powietrza	32	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Czujnik zmięczenia	33	Półka nad przestrzenią bagażową
5	Czujniki parkowania - tył	34	Reflektory halogenowe
6	Gniazdo 12V w bagażniku	35	Relingi dachowe czarne
7	Haczyki w przestrzeni bagażowej - zestaw	36	Schówek na okulary
8	Hamulec antykolizyjny Multicollision Brake	37	Siatki mocujące bagaż zestaw
9	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	38	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
10	Immobilizer	39	System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
11	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
12	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	41	System Bluetooth
13	Komputer pokładowy	42	System Care Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres komunikacji serwisów
14	Kurtyny powietrzne boczne	43	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	44	System hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem Pedestrian Monitor
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	45	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	46	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
18	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	47	System Start/Stop
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	System wspomagania ruszania pod górę HHC
20	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	49	Światła do jazdy dziennej LED
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Światła p/mgienne przednie
22	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether	51	Światła tylne LED
23	Nakładki ozdobne na progi drzwi przednich	52	Tapicerka tekstylna Ambition
24	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	53	Tarcze kół aluminiowe 17" Ratikon
25	Oparcie siedzeń tylnych składane	54	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
26	Parasol pod fotelem pasażera	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
27	Podłokietnik centralny przedni	56	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
28	Podłokietnik siedzeń tylnych	57	Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
29	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego		
2	Fotele przednie z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją wysokości		
3	Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą		

- Kierownica wielofunkcyjna
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie telefonem w kierownicy
- 4 Radio Swing
 - Głośniki 8 szt.
 - Złącze "USB"
 - Złącze kart SD
 - Radioodtwarzacz Swing
 - Wyświetlacz radia 6,5" kolorowy, dotykowy
- 5 System ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, MKB, TSA, XDS+
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - Blokada mechanizmu różnicowego EDS
 - System p/poślizgowy MSR
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System DSR
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
 - System osuszania hamulców RBS
 - Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
 - System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
 - System elektronicznej stabilizacji hamowania na zakręcie CBC
 - Hamulec antykolizyjny MKB
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie i tylne podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	5,8
Przednie prawe:	DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	5,9
Tylne lewe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	4,3
Tylne prawe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	4,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Wgniecenie	
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
7	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
8	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
10	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120	
2	Dach		80-100	
3	Błotnik przedni	L	70-90	
4	Próg	L	90-110	
5	Drzwi przednie	L	90-110	
6	Drzwi tylne	L	90-110	
7	Błotnik tylny	L	90-120	
8	Błotnik przedni	P	80-110	
9	Próg	P	70-90	
10	Drzwi przednie	P	80-100	
11	Drzwi tylne	P	90-110	
12	Błotnik tylny	P	100-120	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Nieoryginalna		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozerwany		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

- 5 Działanie drogom. i szybkościomierza BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105

RODZAJ POJAZDU SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.1 PUH "CHEMIROL" SP.Z 0.0. C.1.2 092949480 C.1.3 88-300 MOGILNO PRZEMYSŁOWA 3		 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny * PERMISO DI CIRCOLAZIONE * OSVEDČENÍ O REGISTRAČI * REGISTRATIONSATTEST * ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG * FORGALMI ENGEDLI * CERTIFICAT D'IMMATRICULAZIONE * KONTENBENWIS REGISTRATION CERTIFICATE * CERTIFICADO DE MATRICULA * REGISTRACIÃO APLICADA * REGISTRAÇÃO E IMBILHAMENTO * REGISTRIERUNGSDOKUMENT * OSVEDČENIE O EVIDENCII * CERTIFICAT TA REGISTRAZZIONI * АЗЕЯ ОУАХА ОРОПІЗ * PROMETNO DOVOLILENJE * REGISTRERINGSBREVSET * CARTA DI CIRCOLAZIONE * PROMETNA DOVOLILNOST * CERTIFICAT DE IMMATRICULARE * TESTAS CLARATHE * FIZYKOCENTRO HTPMHZ	
PRZEZNACZENIE ---		C.2.1 PUH "CHEMIROL" SP.Z 0.0. C.2.2 092949480 C.2.3 88-300 MOGILNO PRZEMYSŁOWA 3		STAROSTA MOGILEŃSKI UL. NARUTOWICZA 1 88-300 MOGILNO	
ROK PRODUKCJI 2022		C F.1 1930 kg F.2 1930 kg F.3 3430 kg		ORGAN WYDAJĄCY A CMG 4759A	
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ ---		G 1371 kg J M1		D.1 SKODA D.2 NU -ACDPCAX0 -NFD7FD7CW0024B115N0D1A0A	
NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI 9,80 kN		K e8*2007/46*0272*22		D.3 KAROK 4759A	
NR KARTY POJAZDU ---		L 2 O.1 1500 kg O.2 700 kg		E TMBJR7NU8N5043333	
		P.1 1498,00 cm³ P.2 110,00 kW		B 23.03.2022 I 02.06.2025 H ---	
		P.3 p Q ---			
		S.1 5 S.2 ---			

SERIA DR/BAV 2732311

SERIA DR/BAV 2732311

SERIA DR/BAV 2732311

Fot. nr 106

ADNOTACJE URZĘDOWE	
---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP---	
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 23.03.2027  DATA 2025-05-11 PODPIS X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS
A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), S.1, S.2 - liczba miejsc siedzących, S10, S11 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołu pojazdów, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O.1, O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu. Pouczenie: Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.	

Fot. nr 107

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu