

Nr zlecenia: 10/03/07/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/07/03

Zleceniodawca:

PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O
PRZEMYSŁOWA 3
88-300 MOGILNO

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W V W Z Z Z 3 C Z N E 0 5 4 3 8 9
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	CB286NP
Model pojazdu:	Passat B8 1.5 TSI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-09642
Wersja:	Essence	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza		159174 km	
Data pierwszej rejestracji		2022/05/10	
Data ważności badania technicznego		2027/05/10	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całk.		2060 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1498 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Gniazdo 12V	25	System Front Assist
3	Hamulec postojowy automatyczny	26	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
4	Hamulec wielokolizyjny	27	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
5	Immobilizer	28	System p/poślizgowy MSR
6	Kierunkowskazy LED	29	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Klimatyzacja manualna	30	System rekuperacji - odzyskiwania energii

8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	31	podczas hamowania System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
9	Komputer pokładowy MFA Plus	32	System Start/Stop
10	Kurtyny powietrzne boczne	33	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	34	Szyby atermiczne
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	35	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	36	Szyby tylne regulowane elektrycznie
14	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	37	Światła do jazdy dziennej
15	Podłokietnik centralny przedni	38	Światła tylne LED
16	Poduszka powietrzna kierowcy	39	Tapicerka siedzeń Lizard
17	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	40	Tarcze kół stalowe 16" opony 215/60
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	41	Tempomat
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	42	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
20	Reflektory LED	43	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
21	Schówek chłodzony	44	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
22	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go	46	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System "Composition Colour"
Głośniki 8 szt.
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe
- Lakier metalizowany
- Pakiet Zimowy
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System wspomagający parkowanie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 215/60 R16 95V XL PRESTO HP TL	5,5
Przednie prawe:	*DĘBICA 215/60 R16 95V XL PRESTO HP TL	5,5
Tylne lewe:	*DĘBICA 215/60 R16 95V XL PRESTO HP TL	5,5
Tylne prawe:	*DĘBICA 215/60 R16 95V XL PRESTO HP TL	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


Oględziny wykonywał: Tomasz Dobecki
Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		95	
2	Dach		96	
3	Błotnik przedni	L	99	
4	Drzwi przednie	L	86	
5	Drzwi tylne	L	83	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	95	

8	Drzwi przednie	P	87	
9	Drzwi tylne	P	83	
10	Łotnik tylny	P	78	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		103	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
8	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

OPIS STANU POJAZDU I WNĘTRZA POJAZDU

W czasie dokonywania oględzin pojazdu należy zaznaczyć na załączonych rysunkach stwierdzone/zauważone uszkodzenia wg oznaczeń przedstawionych poniżej:

Z – Zarysowanie/Rysa R – Rdza
P – Pęknięcie O – Odprysk

SAMOCŁÓD OSOBOWY

WZROST: 176 cm

CIĘŻAR: 75 kg

CIĘŻAR POJAZDU: 10,68 t

CIĘŻAR POJAZDU: AAD4036892

SERIA DR/BAS 1786112

C.1.1 145 PRZEDST. VW FINANCIAL SERVICES
POLSKA SP. Z O.O.
C.1.2 38435619101320
C.1.3 85-790 BYDGOSZCZ
FORDŃSKA 264

C.2.1 145 PRZEDST. VW FINANCIAL SERVICES
POLSKA SP. Z O.O.
C.2.2 38435619101320
C.2.3 85-790 BYDGOSZCZ
FORDŃSKA 264

C.1 2060 kg | C.2 2060 kg | C.3 3660 kg

G 1432 kg | J M1

K e1*2001/116*0307*70

L 2 | O.1 1600 kg | O.2 730 kg

P.1 1498,00 cm³ | P.2 110,00 kW

P.3 P | Q ---

S.1 5 | S.2 ---

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
UL. GRUDZIĄDZKA 9-15
85-130 BYDGOSZCZ

ORGAN WYDANYC

A CB 286NP

D.1 VOLKSWAGEN
D.2 3C
-ACDPCX8
-FMGFMG380158NV481VRZLAAM1

D.3 PASSAT

E WVVZZ3CZNE054389

B 19.05.2022 | 28.05.2022 | H ---

SERIA DR/BAS 1786112

09.07.2025

Fot. nr 59

OPIS STANU POJAZDU I WNĘTRZA POJAZDU

W czasie dokonywania oględzin pojazdu należy zaznaczyć na załączonych rysunkach stwierdzone/zauważone uszkodzenia wg oznaczeń przedstawionych poniżej:

Z – Zarysowanie/Rysa R – Rdza
P – Pęknięcie O – Odprysk
W – Wgniecenie U – Uszkodzenie poważne

10.06.2025

10-05-2027

22-05-2025

POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6 AP---

08.06.2027

08.06.2027

09.07.2025

Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu