

Nr zlecenia: 71/22/08/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/08/22

**Zleceniodawca:**

CHEMIROL  
Spółdzielcza 3  
99-300 Kutno

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                   | Dane: [D] IX-2025 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                        | VIN:              | VF7YDBPFCNG005417 |
| Marka:                                       | CITROËN                                           | Nr rejestracyjny: | CMG91W6           |
| Model pojazdu:                               | Jumper 35 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t             | Nr Info-Ekspert:  | 008-04383         |
| Wersja:                                      | 35 L3H3 Club                                      | Rok produkcji:    | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                        | 199581 km                                         |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2022/09/12                                        |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/09/12                                        |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg* / 1351 kg                                |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                      |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                                           |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                            |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2179 ccm / 103kW (140KM)                          |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                      |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                       |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6.2                                              |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | biały 2-warstwowy typu uni                        |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia    | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
|------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | Antena radiowa + DAB na dachu | 13   | Regulator prędkości                           |
| 2    | Czujniki cofania              | 14   | Schówek w desce rozdzielczej zamykany         |
| 3    | Drzwi boczne prawe przesuwne  | 15   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |

|    |                                      |    |                                                         |
|----|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 4  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe            | 16 | System wspomagania pokonywania wzniesień<br>Hill Assist |
| 5  | Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej | 17 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 6  | Immobilizer                          | 18 | Światła obrysowe                                        |
| 7  | Klimatyzacja                         | 19 | Tapicerka "Achille"                                     |
| 8  | Kolumna kierownicy regulowana        | 20 | Tarcze kół stalowe 16"                                  |
| 9  | Koło zapasowe pełnowymiarowe         | 21 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                               |
| 10 | Komputer pokładowy                   | 22 | Wspomaganie układu kierowniczego                        |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy         | 23 | Zagłówki przednich foteli pełne (wypełnione<br>pianką)  |
| 12 | Przegroda przestrzeni bagażowej      | 24 | Zamek centralny zdalnie sterowany                       |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2Fartuchy p/błotne 4 szt.  
Fartuchy p/błotne przednie  
Fartuchy p/błotne tylne
- 3Gniazdo USB + gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej  
Złącze "USB"  
Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
- 4Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5Pakiet siedzeń Komfort  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Podłokietnik fotela pasażera  
Podłokietnik fotela kierowcy  
Fotel pasażera podwójny ze stolikiem w oparciu  
Schowek pod fotelem kierowcy  
Tapicerka "Achille"
- 6Radio CD/MP3 +wyświetlacz 5" + zestaw głośnomówiący Bluetooth  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5" dotykowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MATADOR 215/75 R16C 116/114N MPS 520 NORDICCA VAN TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | MATADOR 215/75 R16C 116/114N MPS 520 NORDICCA VAN TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | MATADOR 215/75 R16C 116/114N MPS 520 NORDICCA VAN TL | 9,0          |
| Tylne prawe:    | MATADOR 215/75 R16C 116/114N MPS 520 NORDICCA VAN TL | 9,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Aktualność badań technicznych      | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

ogledziny przeprowadził rzeczoznawca: Jacek Michalski

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne tylne  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu        |      |         |
| 2    | Próg                | L     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |      |         |
| 3    | Próg                | P     | Wgnieciony głęboko                                          |      |         |
| 4    | Dach                |       | Odkształcony                                                |      |         |
| 5    | Łotnik tylny        | L     | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy      |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 90-100               |      |
| 2    | Dach             |       | 90-100               |      |
| 3    | Łotnik przedni   | L     | 90-100               |      |

|    |                     |   |        |  |
|----|---------------------|---|--------|--|
| 4  | Drzwi przednie      | L | 90-100 |  |
| 5  | Poszycie boku       | L | 90-100 |  |
| 6  | Słupek środkowy     | L | 90-100 |  |
| 7  | Drzwi tyłu nadwozia |   | 90-100 |  |
| 8  | Błotnik przedni     | P | 90-100 |  |
| 9  | Drzwi przednie      | P | 90-100 |  |
| 10 | Drzwi tylne         | P | 90-100 |  |
| 11 | Błotnik tylny       | P | 90-100 |  |
| 12 | Drzwi tyłu nadwozia |   | 90-100 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany         |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS                     | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika      | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h. Na tablicy wskaźników wyświetla się kontrolka check engine.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy  | TAK |
| 5 | Gaśnica                | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK |
| 7 | Apteczka               | TAK |

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*