

Nr zlecenia: 134/16/10/2025/INNVIGO

z dnia: 16.10.2025

Zleceniodawca:

PUH "CHEMIROL" SP. Z O.O.
PRZEMYSŁOWA 3
88-300 MOGILNO

Rzecznik:

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznik



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBJN7NP2L7070373
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WW254SG
Model pojazdu:	Superb III 1.5 TSI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04321
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2020

Wartość pojazdu brutto (zakup)

54 400 PLN

Wskazanie drogomierza	147165 km
Data pierwszej rejestracji	21.07.2020
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkow.	2076 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus
- 4 Bluetooth
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Czujniki parkowania - tył
- 7 Funkcja SMART LINK
- 8 Głośniki 8 szt.
- 9 Gniazdo 12V w bagażniku
- 10 Hamulec antykolizyjny
- 11 Hamulec ręczny elektromechaniczny
- 12 Immobilizer
- 13 Instalacja do montażu radia
- 14 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
- 15 Komputer pokładowy
- 16 Kurtyny powietrzne boczne
- 17 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 18 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 19 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 20 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 21 Podłokietnik przedni
- 22 Poduszka powietrzna kierowcy
- 23 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 24 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 25 Poduszki powietrzne boczne

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 26 Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
- 27 Reflektory przednie LED
- 28 Relingi dachowe czarne
- 29 Roleta do bagażnika automatyczna
- 30 Schowek na okulary
- 31 Spryskiwacze reflektorów
- 32 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- 33 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
- 34 System DSR
- 35 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 36 System kontroli ciśnienia w oponach
- 37 System p/poślizgowy MSR
- 38 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 39 System Start/Stop
- 40 Światła p/mgielne przednie
- 41 Światła tylne LED
- 42 Tarcze kół stalowe 16"
- 43 Tempomat
- 44 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- 45 Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
- 46 Wycieraczka szyby tylnej
- 47 Wyświetlacz Maxi-DOT
- 48 Zagłówki foteli przednich WOKS
- 49 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 2 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
- 3 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe + podnośnik
Podnośnik
Koło zapasowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/60 R16 99V XL K 135 VENTUS PRIME 4 TL	5,0
Przednie prawe:	HANKOOK 215/60 R16 99V XL K 135 VENTUS PRIME 4 TL	5,5
Tylne lewe:	HANKOOK 215/60 R16 99V XL K 135 VENTUS PRIME 4 TL	5,6
Tylne prawe:	HANKOOK 215/60 R16 99V XL K 135 VENTUS PRIME 4 TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ				
WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (65 mies.)				67 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	788 PLN	po korekcie:		67 788 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	128 PLN	po korekcie:		67 916 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 8 004 PLN	po korekcie:		59 912 PLN
KOREKTY RÓŻNE:				
Aktualność badań technicznych	- 599 PLN			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 792 PLN			
Ważność badania technicznego: 21.07.2025	- 150 PLN			
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 541 PLN	po korektach:		54 371 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU				54 400 PLN

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

54400 PLN
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych)
w tym VAT (23,0%) 10172,36 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Słupek przedni	L	Ogniska korozji		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Wgniecenie	
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
10	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty osadami atmosferycznymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	80-120	
4	Próg	L	70-90	
5	Drzwi przednie	L	90-110	
6	Drzwi tylne	L	90-110	
7	Błotnik tylny	L	100-140	
8	Błotnik przedni	P	80-110	
9	Próg	P	80-100	
10	Drzwi przednie	P	70-100	
11	Drzwi tylne	P	90-110	
12	Błotnik tylny	P	90-170	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty	Zarysowania	
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania. Wgniecenie.	
3	Szyba przednia		Nieoryginalna		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

[illegible]

Fot. nr 97

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
21.07.2023	2025-07-21	2025-07-21	2025-07-21
m.p.	m.p.	m.p.	m.p.
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.	m.p.	m.p.	m.p.
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.	m.p.	m.p.	m.p.
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS

Właściciel pojazdu: ...

Adres: ...

... (other fields)

Właściciel pojazdu: ...

Adres: ...

... (other fields)

Właściciel pojazdu: ...

Adres: ...

... (other fields)

Właściciel pojazdu: ...

Adres: ...

... (other fields)

Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu